

Information om brandlukninger

Projektet har mødt udfordringer med opbygning af faldstammerne i jeres køkkener. Dette skyldes, at der gennem bygningens levetid er foretaget mange ombygninger i de enkelte lejligheder. I kombination med bygningens konstruktion ville de økonomiske omkostninger ved at lave en godkendt løsning være for høje. Derfor har det været nødvendigt at få udarbejdet en ny type gennemføring i etagedækket af en brandrådgiver.

Dette medfører, at der bliver placeret plader som vist på billedet på køkkenfaldstammen. Hvis I har nedhængte lofter, vil pladerne blive placeret på det oprindelige loft over det nedhængte loft.

